



ONNO

BURNING INSTRUCTIONS

- EN** - Always let the candle burn until whole surface becomes liquid to avoid hollowing. (first time will take longer as repeat burning)
- Once the whole surface becomes liquid, make sure the liquid wax never goes beyond 2 cm (1 inch) high.
 - Always make sure to leave at least 1 cm (0,5 inch) wax at the bottom of the candle to ensure the flame never reaches the glass bottom.
- NL** - Laat de kaars altijd branden totdat het hele oppervlak vloeibaar wordt om uitholling te voorkomen. (de eerste keer duurt langer als herhaaldelijk branden)
- Als het hele oppervlak vloeibaar is geworden, zorg er dan voor dat de vloeibare was nooit hoger wordt dan 2 cm (1 inch).
 - Zorg er altijd voor dat er minstens 1 cm (0,5 inch) was op de bodem van de kaars achterblijft, zodat de vlam nooit de glazen bodem bereikt.
- FR** - Laissez toujours la bougie brûler jusqu'à ce que toute la surface devienne liquide pour éviter de se creuser. (la première fois prendra plus de temps que la gravure répétée)
- Une fois que toute la surface devient liquide, assurez-vous que la cire liquide ne dépasse jamais 2 cm (1 pouce) de hauteur.
 - Assurez-vous toujours de laisser au moins 1 cm (0,5 pouce) de cire au bas de la bougie pour vous assurer que la flamme n'atteint jamais le fond du verre.

- DE** - Lassen Sie die Kerze immer brennen, bis die gesamte Oberfläche flüssig wird, um ein Aushöhlen zu vermeiden. (Das erste Mal dauert länger als das wiederholte Brennen)
- Sobald die gesamte Oberfläche flüssig wird, stellen Sie sicher, dass das flüssige Wachs nie höher als 2 cm ist.
 - Lassen Sie immer mindestens 1 cm Wachs am Boden der Kerze, damit die Flamme niemals den Glasboden erreicht.
- SP** - Siempre deje que la vela se quemé hasta que toda la superficie se vuelva líquida para evitar que se ahueque. (La primera vez tomará más tiempo ya que se repite la grabación)
- Una vez que toda la superficie se vuelva líquida, asegúrese de que la cera líquida nunca supere los 2 cm (1 pulgada) de altura.
 - Asegúrese siempre de dejar al menos 1 cm (0,5 pulgadas) de cera en el fondo de la vela para asegurarse de que la llama nunca llegue al fondo del vidrio.
- PT** - Sempre deixe a vela queimar até que toda a superfície se torne líquida para evitar o esvaziamento. (a primeira vez demorará mais, pois a repetição da gravação)
- Uma vez que toda a superfície se torne líquida, certifique-se de que a cera líquida nunca ultrapasse 2 cm (1 polegada) de altura.
 - Certifique-se sempre de deixar pelo menos 1 cm (0,5 polegada) de cera no fundo da vela para que a chama nunca atinja o fundo do vidro.
- IT** - Lasciare sempre che la candela bruci fino a quando l'intera superficie diventa liquida per evitare che si svuoti. (la prima volta richiederà più tempo come ripetere la masterizzazione)
- Una volta che l'intera superficie diventa liquida, assicurati che la cera liquida non superi mai i 2 cm (1 pollice) di altezza.
 - Assicurati sempre di lasciare almeno 1 cm (0,5 pollici) di cera sul fondo della candela per assicurarti che la fiamma non raggiunga mai il fondo di vetro.

w w w . o n n o c o l l e c t i o n . c o m